

浄化槽法定検査結果書 (第11条)

平成6年度)

〒517-0214

志摩市磯部町迫間1835-1

三重県知事指定検査機関

一般財団法人 三重県水質検査センター

〒514-0004 津市栄町三丁目

TEL: 059-213-0707



近鉄不動産(株)様



発行年月日 令和7年4月17日

検査年月日 令和7年3月27日

検査実施者 東 浩一

20761

浄化槽の法定検査の結果は、次のとおりです。(浄化槽番号

20761)

管 理 者 名 (住 所)	近鉄不動産(株) 志摩市磯部町迫間1835-1 (TEL) 0599552666				
設 置 場 所 (名 称) (住 所)	文岡住宅団地污水处理施設 (TEL) 志摩市阿児町神明764-34				
設 置 年 月 日	昭和45年12月21日	管 轄 行 政 機 関	志摩市役所 市民生活部 環境・ごみ対策課		
使用開始年月日	年 月 日	処 理 対 象 人 員 (計画流入汚水量)	1,500 人 m ³ /日	実 使 用 人 員 (実流入汚水量)	*** m ³ /日
建 物 の 用 途	住宅施設関係	放 流 先	河川		
構 造 区 分	現場打ち旧構造				
製 造 業 者	網淨研				
工 事 業 者					
処 理 方 式	合併・長時間ばっ気				
BOD処理性能	5 mg/ℓ 以下	処理方式備考	付加装置: 砂ろ過・活性炭吸着・凝集槽等		

1. 外観検査 (異常箇所が認められる項目は △ = 「可」 × = 「不可」で表示。)

4 漏水の状況	42 その他の設備の稼働状況	62 消毒槽の汚泥の堆積又はスカムの生成状況
5 溢流の状況	49 嫌気ろ床槽の水位の状況	66 汚泥の流出状況
8 浄化槽上部及び周辺の利用又は構造の状況	55 その他の単位装置の水位及び水流の状況	71 悪臭の発生状況
12 スクリーン設備の固定状況	56 原水ポンプ槽の汚泥の堆積又はスカム生成状況	72 悪臭防止措置の実施状況
18 循環装置の固定状況	57 流量調整槽の汚泥の堆積又はスカムの生成状況	73 消毒剤の有無
32 ばっ気装置の稼働状況	58 腐敗室・沈殿分離槽・嫌気ろ床槽等の汚泥・スカムの状況	74 処理水と消毒剤の接触状況
35 循環装置の稼働状況	61 沈殿槽の汚泥の堆積又はスカムの生成状況	75 か、はえ等の発生状況

2. 水質検査

検 査 項 目	検 査 結 果	望ましい範囲
透視度	30 度以上 (良)	20度以上
残留塩素濃度	***** mg/ℓ	
BOD	5.3 mg/ℓ (良)	20mg/ℓ 以下
汚泥沈殿率	検出される(3%未満) (可)	10%以上

3. 書類検査

検 査 項 目	検 査 結 果
保守点検	記録の有無 (良)
	記録の内容 (良)
	回数 (良)
清掃	記録の有無 (良)
	記録の内容 (良)
	回数 (良)

総合判定

今回の検査の総合判定は、
適 正 です。

※「総合判定」及び「良」「可」「不可」の判断についての詳細は裏面をご参照ください。

所 見

- ◆水質検査項目BODについては法定検査判定がドラインによるBOD処理性能20mg/ℓ以下で項目判断を行っています。
- ◆紫外線消毒が実施されているため、残留塩素濃度の測定は対象外です。